

MěÚ č.p. 69 - oprava střešní krytiny - II. etapa

Dotaz č. 1. ze dne 01.06.2020:

V projektu je hliníková krytina a plechy, ale celý slepý výkež je udělaný v pozinku.

Odpověď:

Ve výkazu výměr došlo k chybné specifikaci materiálu plechu. Střecha je požadována z hliníkové falcované krytiny. Opravený výkaz výměr naleznete na profilu zadavatele.

Na základě výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace a uvedených skutečností zadavatel uvádí, že zodpovězením výše uvedeného dotazu nedošlo k jakékoli podstatné změně a povaha výše uvedeného vysvětlení tedy nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek i vzhledem k samotnému, dostatečně dlouhému termínu pro podání nabídky.

V Chotěboři dne 01.06.2020.